


## REFERENCE

**Branche:** Reparationsværksted for busser

**Installation:** Komplet anlæg for rumventilation af værksted samt udsugning af svejserøg ved pladearbejde på busser.

**Produkter:** Varmegenvindingsanlæg udført i galvaniseret plade med isolering og indbygget varmeplade for forvarmning af indblæsningsluften til værkstedet. Udsugning sker ca. 500 mm. over gulv forskellige steder på værksted og indblæsning sker gennem pose der er forsynet med jet-dyser og monteret i kip af bygningen. Der er monteret i alt 6 stk. sugearme á 6 mtr. for afsugning af svejserøg ved pladearbejde. Alle arme er forsynet med separate ventilatorer med luftafkast gennem tag.

Installationen er udført i sommeren 2009.



FlexAir A/S

Svalehøjvej 8 - DK-3650 Ølstykke

Telefon: +45 70 22 44 40 - Fax: +45 46 56 21 20

Web: [www.flexair.dk](http://www.flexair.dk) - Mail: [info@flexair.dk](mailto:info@flexair.dk)